

# 令和8年度通学路合同点検対応一覧表

(R8. 8末現在)

| No | 学校    | 地図<br>番号 | 状況                                               | 対策                                                          | 担当機関              | 対策<br>状況 |
|----|-------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1  | 新玉小学校 | R8 1     | サクラメント通りのアンダーパス埋め戻し工事に伴う迂回路となっているため、交通量が増加し危険です。 | 路面に通学路の標示を設置しました。                                           | 道路河川管理課           | 完了       |
| 2  | 新玉小学校 | R8 2     | サクラメント通りのアンダーパス埋め戻し工事に伴う迂回路となっているため、交通量が増加し危険です。 | 路面に通学路の標示を設置し、横断歩道を引き直しました。                                 | 道路河川管理課<br>松山東警察署 | 完了       |
| 3  | 浮穴小学校 | R8 1     | 車や自転車の往来が多く危険です。                                 | 外側線を引き直し、グリーンベルトを設置する予定です。<br>交差点マーク、停止線、横断歩道予告標示を引き直す予定です。 | 道路河川管理課<br>松山南警察署 |          |
| 4  | 椿小学校  | R8 1     | 交通量が多く、横断するのが危険です。                               | 外側線、交差点マークを引き直し、路面に減速または通学路の表示を行う予定です。                      | 道路河川管理課           |          |