

☆警戒標識、表示等の設置☆

対策実施例6（警戒標識の新設） 【松山市立味生第二小学校】

○対策前



登校時刻に交通量が多く、また、歩道が無い
ために児童と車両の距離が大変狭く、接触の危険
があります。

○対策後



通学路を示す警戒標識を新たに設置しました。