

◇耐震診断結果等一覧表(幼稚園)

平成29年4月時点

No.	学校名	棟	棟番号	構造	面積	階数	建築月	補強後			備考
								Is値	CT×SD値	q値	
1	荏原幼	園舎	1-1	CB	230	1	S46.2	補強不可			平成29年度に耐震化予定

【凡例】

構造

- R 鉄筋コンクリート造
- S 鉄骨造
- RS 鉄筋コンクリート・鉄骨混
- CB コンクリートブロック造