

## お詫びと訂正・加筆

79頁の表19に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。(正)表中の太ゴシック体で記した部分が訂正、太明朝体が加筆箇所です。  
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

(誤)

表19 建造物再建履歴

年度	建物名	再建方法	滅失年	滅失原因
昭和32	馬具櫓	鉄筋コンクリート外観復元	昭和20年	空襲
昭和43	小天守	木造復元	昭和8年	放火
	玄關櫓	木造復元	昭和8年	放火
(この間省略)				
昭和61	巽櫓	木造復元	昭和20年	空襲
	太鼓門東堀	木造復元	昭和20年	空襲
平成2	太鼓門西堀	木造復元	昭和20年	空襲



(正)

表19 建造物再建履歴

年度	建物名	再建方法	滅失年	滅失原因
昭和32	馬具櫓	鉄筋コンクリート外観復元	昭和20年	空襲
昭和43	小天守	木造復元	昭和8年	放火
	<b>玄關多門櫓</b>	木造復元	昭和8年	放火
	玄關	木造復元	昭和8年	放火
	多門櫓	木造復元	昭和8年	放火
	北隅櫓	木造復元	昭和8年	放火
	十間廊下	木造復元	昭和8年	放火
	南隅櫓	木造復元	昭和8年	放火
	<b>筋鉄門</b>	<b>木造復元</b>	<b>昭和8年</b>	<b>放火</b>
	<b>内門</b>	<b>木造復元</b>	<b>昭和8年</b>	<b>放火</b>
昭和46	筒井門	木造復元	昭和24年	放火
	筒井門東続櫓	木造復元	昭和24年	放火
	筒井門西続櫓	木造復元	昭和24年	放火
昭和47	太鼓門	木造復元	昭和20年	空襲
	<b>太鼓門北続櫓</b>	<b>木造復元</b>	<b>昭和20年</b>	<b>空襲</b>
	<b>太鼓門南続櫓</b>	<b>木造復元</b>	<b>昭和20年</b>	<b>空襲</b>
昭和48	太鼓櫓	木造復元	昭和20年	空襲
昭和54	天神櫓	木造復元	昭和20年	空襲
	<b>天神櫓南堀</b>	<b>木造復元</b>	<b>昭和20年</b>	<b>空襲</b>
	<b>天神櫓西折曲堀</b>	<b>木造復元</b>	<b>昭和20年</b>	<b>空襲</b>
昭和57	乾門	木造復元	昭和20年	空襲
	乾門東続櫓	木造復元	昭和20年	空襲
	乾門西堀	木造復元	昭和20年	空襲
	乾門東続櫓東折曲堀	木造復元	昭和20年	空襲
<b>昭和58</b>	良門	木造復元	<b>明治期?</b>	<b>除却</b>
	良門東続櫓	木造復元	<b>明治期?</b>	<b>除却</b>
<b>昭和60</b>	巽櫓	木造復元	昭和20年	空襲
	<b>巽櫓西堀</b>	木造復元	昭和20年	空襲
<b>平成元</b>	太鼓門西堀	木造復元	昭和20年	空襲